



福島第二原発（富岡地区）敷地内に流れ込んだ津波の奔流

福島第一、第二原発 地震、津波被害、事故発生  
避難指示がでるまでと、その後を時間の経過と共に追っていきます。（第一原発）  
11日14時42分、大地震発生、自動停止装置が作動して、運用中の原子炉が緊急停止、  
15時27分 第一波の津波、続いて第二波、第三波が襲って、海側に設置されていたポンプやバックアップ用電源が全て流失して、冷却手段を完全に失った。